

Technischer Hinweis – Treiber für USB Audio Interface - PowerMate und CMS

PowerMate und CMS Mischpulte (Generation-3) verfügen über ein 4x4 USB 2.0 Audio Interface. Bestandteil des Lieferumfangs ist auch eine Lizenz für Cubase LE DAW Software.

Treiber für Windows und MAC Betriebssysteme sind auf der Dynacord Webseite : [PowerMate](#) - „Other Software“ erhältlich.

WINDOWS

PowerMate-3 und CMS-3 aktualisierte Version*

USB Audio Interface Driver 3.0 unterstützt Windows 10 und 11, 64-bit und USB 3.0 (und höher) Interfaces. Ein Treiber für alle PowerMate und CMS Versionen.

* ersichtlich in der rechten oberen Ecke des Produkt Labels auf der Geräterückseite als HW:03.



Software, Firmware & Design Tools			
CAD Drawings			
Other Software			
Name	Language	Size	Date
USB Audio Interface Driver 3.0	en	5.89MB	16 Oct 2023
USB Audio Interface Driver Win10	en	5.89MB	17 Mar 2022

PowerMate-3 und CMS-3 Original Version

USB Audio Interface Driver Win10 unterstützt Windows 10 und 11, 64-Bit. Ein Treiber für alle PowerMate und CMS Versionen.

Hinweis zu USB > 2.0: PCs mit USB 3.0 (und höher) Schnittstelle sind in vielen Fällen nicht kompatibel mit der Hardware in PowerMate/CMS, was potentiell zu hörbaren Artefakten führen kann.

Mac OS

PowerMate-3 und CMS-3 aktualisierte Version*

Class Compliant mit MAC OS und iOS Betriebssystemen, es wird kein Treiber benötigt.

* ersichtlich in der rechten oberen Ecke des Produkt Labels auf der Geräterückseite als HW:03.

PowerMate-3 und CMS-3 Original Version

Verschiedene Treiber für CMS/PowerMate 600³ und CMS/PowerMate 1000³, 1600³, 2200³.

USB-Audio_1000_Driver_3.3.11_macOS-Sierra_HighSierra_Mojave	ZIP	1.85MB	11.05.2018
USB-Audio_600_Driver_3.3.11_macOS-Sierra_HighSierra_Mojave	ZIP	1.85MB	11.05.2018
USB Audio Interface driver Mac OSX (Intel) V2.0.7 / 1000-3, 1600-3, 2200-3	ZIP	1.07MB	08.09.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX (Intel) V2.1.7 / 600-3	ZIP	751KB	08.09.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX Mountain Lion V2.2.3 / 1000-3, 1600-3, 2200-3	ZIP	2.35MB	11.20.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX Mountain Lion V2.2.3 / 600-3	ZIP	2.35MB	11.20.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX Yosemite 3.3.1 / 1000-3, 1600-3, 2200-3	ZIP	1.59MB	02.17.2015
USB Audio Interface driver Mac OSX Yosemite 3.3.1 / 600-3	ZIP	1.59MB	02.17.2015

Treiber die hier nicht aufgelistet sind, sind nicht verfügbar.