

Anwendungshinweis – Treiber für USB Audio Interface - Powermate und CMS

Powermate und CMS Mischpulte (Generation-3) verfügen über ein 4x4 USB 2.0 Audio Interface. Bestandteil des Lieferumfangs ist auch eine Lizenz für Cubase LE DAW Software.

Entgegen der Beschreibung in älteren Versionen der Bedienungsanleitung wurde die DVD mit Treibern und Software durch ein Blatt mit der Lizenznummer ersetzt.

Treiber für die Betriebssysteme von Windows und Apple (MACOS) sind aktuell auf der Dynacord Webseite unter Support/Downloads zu finden.

WINDOWS

Der neueste USB Treiber (2.9.95.2) unterstützt Windows Vista, 7, 8, 10 und 11, sowohl 32- und auch 64-Bit. Ein Treiber unterstützt alle Powermate und CMS Modelle.

Hinweis zu USB >2.0: PCs mit USB3.0 (und höher) Schnittstelle sind in vielen Fällen nicht kompatibel mit der Hardware in Powermate/CMS, was potentiell zu hörbaren Artefakten wie Knistern oder Knacken führen kann.

Other Software			
Name	Size	Date	
USB Audio Interface Driver Win10	ZIP	5.89MB	12.06.2019

Mac OS

Verschiedene Treiber für CMS/Powermate 600³ und CMS/Powermate 1000³, 1600³, 2200³.

USB-Audio_1000_Driver_3.3.11_macOS-Sierra_HighSierra_Mojave	ZIP	1.85MB	11.05.2018
USB-Audio_600_Driver_3.3.11_macOS-Sierra_HighSierra_Mojave	ZIP	1.85MB	11.05.2018
USB Audio Interface driver Mac OSX (Intel) V2.0.7 / 1000-3, 1600-3, 2200-3	ZIP	1.07MB	08.09.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX (Intel) V2.1.7 / 600-3	ZIP	751KB	08.09.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX Mountain Lion V2.2.3 / 1000-3, 1600-3, 2200-3	ZIP	2.35MB	11.20.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX Mountain Lion V2.2.3 / 600-3	ZIP	2.35MB	11.20.2012
USB Audio Interface driver Mac OSX Yosemite 3.3.1 / 1000-3, 1600-3, 2200-3	ZIP	1.59MB	02.17.2015
USB Audio Interface driver Mac OSX Yosemite 3.3.1 / 600-3	ZIP	1.59MB	02.17.2015

Mac OS BigSur (11) Monterey (12) und Ventura (13) werden nicht unterstützt.

Wenn Ihr Betriebssystem hier nicht aufgeführt ist, schlagen wir vor die letzte unterstützte Version zu verwenden.